



Phụ lục: BÁO GIÁ DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU SỬA CHỮA

Kèm theo Công văn số:055 /CV-BV ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

STT	Tên thiết bị	Tình trạng thiết bị	Yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Máy Xét nghiệm huyết học tự động 33 thông số (CellTac-G) Model: Mek-9100. Hãng sản xuất: Nihon kohden	Hiện trạng của thiết bị theo biên bản kiểm tra của kỹ sư: - Máy mở lên nguồn, phần mềm điều khiển khởi động bình thường - Quá trình kiểm tra hệ thống phần cứng trước khi vận hành máy báo lỗi - Máy hỏng 4 valve điện từ - Kim hút mẫu bị cong - Khung máy rỉ sét, xuống cấp	Sau sửa chữa máy đảm bảo chất lượng, đạt kết quả nội kiểm - ngoại kiểm theo yêu cầu.	Cái	1
2	Lò hấp Matachana SC501ER	Hiện trạng của thiết bị theo biên bản kiểm tra của kỹ sư: Lò hấp Matachana SC501ER hiện đang hư hỏng Ron cửa lò hấp chịu nhiệt. Thông tin về Ron: Chất liệu Silicon; Hình tròn đường kính 50cm; Khả năng chịu nhiệt $\geq 135^{\circ}\text{C}$.	Thay thế Ron đảm bảo Lò hấp Matachana SC501ER vận hành bình thường. Ron thay thế bảo hành ≥ 6 tháng.	Cái	1