

Phụ lục: BÁO GIÁ DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU SỬA CHỮA

Kèm theo Công văn số: /CV-BV ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

STT	Tên thiết bị	Tình trạng thiết bị	Yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Máy Xét nghiệm Sinh hoá tự động Model: AU 480 Hãng sản xuất: Beckman Coulter	Hiện trạng của thiết bị theo biên bản kiểm tra của kỹ sư: - Máy báo lỗi hệ thống quang học, không cho vận hành máy. Các chỉ số quang học đang nằm ngoài ngưỡng của nhà sản xuất đặt ra. - Hệ thống làm lạnh khay hoá chất bị rò rỉ nước. - Hệ thống dây bơm nhu động bị lão hoá, dẫn dệp. - Hệ thống lọc Ro cho máy sinh hoá cần thay thế lọc và hạt mix định kỳ.	Sau sửa chữa máy đảm bảo chất lượng, đạt kết quả nội kiểm - ngoại kiểm theo yêu cầu.	Cái	1