

Phụ lục: BÁO GIÁ DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU KIỂM TRA, SỬA CHỮA

Kèm theo Công văn số: /CV-BV ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

STT	Tên thiết bị	Tình trạng thiết bị	Yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Hệ thống rửa quả lọc thận nhân tạo	Hiện trạng của thiết bị theo báo cáo của Khoa Hồi sức cấp cứu & chống độc: Hệ thống rửa quả lọc thận nhân tạo gồm có 06 bơm (bơm nước rửa quả lọc và bơm hóa chất). Qua quá trình sử dụng lâu dài, các bơm có dấu hiệu xuống cấp. Các bơm tại vị trí 2,3,4 có áp lực nước đẩy yếu dẫn đến việc rửa quả lọc không đạt hiệu quả, lượng hóa chất bơm lên quả lọc sau súc rửa không đủ để đảm bảo quá trình bảo quản quả lọc theo yêu cầu.	Sau kiểm tra, sửa chữa hệ thống rửa quả lọc thận nhân tạo đảm bảo chất lượng hoạt động theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.	Hệ thống	1