

Phụ lục: BÁO GIÁ DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU KIỂM TRA, SỬA CHỮA

Kèm theo Công văn số: /CV-BV ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

STT	Tên thiết bị	Tình trạng thiết bị	Yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Máy lọc thận nhân tạo Dialog+, B.Braun	Hiện trạng của thiết bị theo báo cáo của Khoa Hồi sức cấp cứu & chống độc và kỹ sư kiểm tra: - Máy báo lỗi DF khi máy vào chương trình test máy - Máy báo lỗi LLC 12350 - Có bot khí 12500	Sau kiểm tra, sửa chữa máy lọc thận nhân tạo đảm bảo chất lượng hoạt động theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.	Cái	1